

1. Çalışma esnasında polikarbonatdan yapılmış yeşil lensli gözlük veya yüz siperi, ısıya dayanıklı deri eldiven, yanmaya mukavim emniyet giysisi ve işin özelliğine göre verilen kişisel koruyucu donanımlar kullanılmalıdır.
2. Kaynak işlemi sırasında ortaya çıkan kıvılcımların yangına sebebiyet vermemesi için yakınlarda yanıcı malzeme bulunmadığından emin olunmalıdır.
3. Çalışmaya başlamadan önce elektrik bağlantısı kontrol edilmeli aşınmış, yıpranmış kablo var ise elektrik ekibine haber verilmelidir.
4. Kaynak sırasında kesinlikle boyun bağı, sarkıntılı elbiseler giyilmemeli, kol saati, zincir, yüzük gibi süs eşyaları takılmamalıdır.
5. Kaynak sırasında açığa çıkan gazlar kesinlikle solunmamalıdır.
6. Makinenin hiç bir elektrikli aksamına müdahale edilmemeli ve hareketli parçalarına kesinlikle dokunulmamalıdır. Şase kablolarının çıplak ve sıyrılmış olmamasına dikkat edilmelidir.
7. Makine ile ilgili herhangi bir sorun var ise mutlaka elektrik ekibine haber verilmelidir.
8. Civardaki karton, kutu, mukavva, kâğıt gibi katı yanıcılar ile motorin, benzin, tiner ve boya gibi sıvı yanıcılar kaynak mahallinden uzaklaştırılmalıdır.
9. Kaynak mahallinde 6 kg.'lık karbondioksitli yangın söndürme cihazı ve yangın battanyesi bulundurulmalıdır.
10. Yüksek yerlerde kaynak işi yapıldığında kaynaktan çıkacak ark parçalarının aşağıya düşmemesi için kaynak yapılan yerin altına yangın battanyesi serilmelidir.
11. Yangın tehlikesi olan işlerde bir kişi yangın gözetçisi olarak görevlendirilmelidir.
12. Kaynak işlemi sonrasında civarda ileriye dönük yangın çıkartabilecek ufak kor parçaları bulunmamasına dikkat edilmelidir. Kaynak mahalli iyice temizlenmelidir.
13. Kaynak yapılan malzeme yakıcı derecede sıcak olacağından diğer şahıslara zarar verecek şekilde bırakılmamalıdır.
14. Hava sirkülasyonunun az olduğu yerlerde kaynak sırasında çıkan gazların solunum yolu ile alınmasını önlemek amacı ile yarım yüz maskesi kullanılmalıdır.
15. Depo ve kabin gibi kapalı haznelere içinde kaynak yapılması zorunlu olduğu hallerde çalışanın nefes alması için ya hava beslemeli maske kullanılmalı, ya da ortama temiz hava girmesi sağlanarak içerideki zehirli gazın dışarı atılması sağlanmalıdır.
16. Depo, tank gibi alanlarda kaynak işleri yapılırken tankın dışında ancak içerideki kaynakçıyı görebilen ve sürekli izleyen bir kişi bulundurulmalıdır.
17. Metal parçaların kaynağı sırasında ayağa ve parmaklara malzeme düşeceği dikkate alınarak mutlaka burnu çelik burunlu güvenlik ayakkabısı giyilmelidir.
18. Yüksek yerlerde yapılacak kaynak işlerinde uygun merdivenler kullanılmalıdır.

**Her işçi kendi emniyetini almakla yükümlüdür. Yapılacak işin gereğine uygun olarak iş güvenliği ile ilgili her türlü gereç ve vasıtaları ilgililerden isteyip kullanmak zorundadırlar. Aksi takdirde meydana gelebilecek kaza ve neticelerden ve iş güvenliği talimatlarını bilmemekten dolayı geçireceğiniz veya sebep olacağınız bir kazadan dolayı sorumlu olacağınızı unutmayınız.**

**Yukarıdaki maddeleri tamamen okudum. İş güvenliği ile ilgili eğitimi aldım, işim ve ilgili hususlarda tatbiki gerekenlerin tatbikini yapacağım, eğer yetkim dışında ise derhal yetkilisine ve işyerine müracaat edeceğim. Bu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve iş güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.**

**TEBLİĞ EDEN**  
**SEÇ Birimi**

**TEBELLÜĞ EDEN**